

## Aussenspiegel korrodiert

E36 / Z3

**Beanstandung:** Aussenspiegel-Fuß korrodiert, Aufquellungen bzw. Ablösung des Lackes sichtbar.

**Ursache:** Der Lieferant hat eine von BMW nicht freigegebene Alu-Legierung verwendet, die korrosionsanfällig ist.

**Maßnahme**

Serie:  
Serieneinsatz des korrosionsbeständigen Aussenspiegels ab April 1998.

Kundendienst:  
Im Kundenbeanstandungsfall ist der betroffene Aussenspiegel zu ersetzen (siehe Reparaturanleitung).

Teile:  
Die neuen Spiegel sind unter Angabe des Farbcodes über den Teiledienst zu beziehen.

Abrechnung:  
Die Abwicklung und Abrechnung hat unter Beachtung der gültigen Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.

Temporäre Befundnummer 51 16 93 75 00  
Diese Befundnummer ist nicht im offiziellen Befundnummernkatalog enthalten, aber im System angelegt. Somit ist eine Gewährleistungsabrechnung möglich.

Im Rahmen eines Werkstattaufenthalts einen Rückspiegel ersetzen:  
Arbeitsnummer: 00 52 762  
Arbeitswert: 5 AW (1,8 = 4 AW)

Beide Rückspiegel ersetzen:  
Arbeitsnummer: 00 52 162  
Arbeitswert: 10 AW (1,8 = 9 AW)

Bei Auftrag ohne zusätzliche Reparaturarbeit einen Rückspiegel ersetzen:  
Arbeitsnummer: 00 52 162  
Arbeitswert: 7 AW (1,8 = 6 AW)

Beide Rückspiegel ersetzen:  
Arbeitsnummer: 00 52 163  
Arbeitswert: 11 AW (1,8 = 10 AW)

Es darf nur eine der oben aufgeführten Arbeitsnummern zur Abrechnung gelangen.

GW-Art: 1  
GW-Stufe: 1 (innerhalb Fahrzeug-GW) 2 (außerhalb Fahrzeug-GW)

Die Abrechnung ist befristet bis Dezember 2001 und begrenzt auf 48 Monate/100.000 km.